5701

/USR/ERMAS/FWPC/DON/BMP/BOR_PLT1.DON FER DUS RIDATA 06/14/94 STATE PLANAR COORDINATE SYSTEM 1927

1379500 1380000 1380500 1381000

482000 481500 481000

1983 1989 11040 1993 2951 1990 1991 1037 1987 1718 11039 2037 11078 11037 3037 1888 1721 1808 1986 1722 1889 2947 1329 1984 11036 11038 1988 1947 1985 1038 1952 2953 1330 1332 1272 1331 11195 1485 1486 1487 1416 1334 1335 1336 1333 11196 1278 11087 1283 1579 1578 1580 1571 1287 11088 1572 1577 1573 P1P3 1337 11194 P1P12 1338 1506 P1P9 11209 11114 11112 11208 11116 11115 1339 1340 P1P13 3010 11071 P1P10 P1P5 P1P8 2055 1055 3055 2010 1010 4010 P1P4 1293 1344 11198 1341 1342 P1P11 1343 P1P1 1362 11072 1345 1346 P1P6 P1P7 P1P2 11074 1298 1676 1675 P1P14 1347 1361 1349 1348 1350 1304 1581 1583 1584 1585 1582 1591 1306 1587 1588 1590 1592 1589 11073 1419 1307 1595 1596 1597 1593 1594 1599 1600 1598 1316 1303 1351 1353 1354 1305 1355 1352 1356 1359 1357 1358 11101 1360 1134 1181 1131 1039 4101 1177 1178 1179 1180 1182 1183 1412 1187 1130 1959 1176 1185 1783 1186 1784 1956 2936 1664 1184 2939 1937 1716 1188 1189 1190 1420 1191 1193 1194 1195 1196 1197 1667 1665 1199 2007 1198 1957 1958 1779 1780 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1207 1666

LEGEND:

- BORINGS
- PIEZOMETERS
- TYPE 1 WELLS
- TYPE 2 WELLS
- TYPE 3 WELLS
- TYPE 4 WELLS

DRAFT

SCALE
100 50 0 100 FEET

PLATE 2-8. NORTHWEST PRODUCTION AREA BORING LOCATIONS